

# OPIS ČINNOSTI DVOUDOBÉHO MOTORU

Dvoudobý systém spalovacího motoru je zvlášť vhodný pro motocyklové motory. Díky malý počet pohybujících se součástí a tím menší opotřebení a větší spolehlivost provozu. Pracovní činnost dvoudobého motoru je obsažena v jedné otáčce (t. j. — iva zdvihy pistu).

## 1. Pist se pohybuje nahoru:



Pist uzavře nejdříve přepouštěcí kanály, pak výfukový kanál a nastává stlačení směsi v kompresním prostoru válce. Několik okamžiků před horní polohou pistu je stlačená směs zapálena elektrickou jiskrou zapalovací svíčky. Mezi tím nastává pod pistem podtlak, který způsobuje nassání čerstvé směsi z karburátoru do prostoru klikové skříně.

## 2. Pist se pohybuje dolů:

Po zapálení směsi nastává vlastní pracovní zdvih pistu (předání síly expandujících plynů pomocí klikového ústrojí a převodů zadnímu kolu motocyklu). Horní hrana pistu otevře nejprve výfukový kanál a nastává výfuk spálených plynů. Horní hrana a okénka v pistu otevřou pak přepouštěcí kanály. Pod pistem a v klikovém prostoru je čerstvá směs, stlačená pistem při tomto pohybu dolů. Otevřením přepouštěcích kanálů proudí nyní tato čerstvá směs, usměrněna tvarem kanálu do válce. Obě proudy se setkají, narazí na zadní stěnu válce, postupují směrem k hlavě válce, která je otáčí ke straně výfukového kanálu. Čerstvá směs naplňuje válec a současně vytlačuje zbylou spálenou směs (výplach).

## S E Z N A M N Á R Á D I

Klíč kombinovaný 32/21 trub.	Klíč 5,5/7
Francouzský klíč	Klíč 9/10
Dvojitý šroubovák	Klíč 11/12
Šroubovák 8 mm	Klíč 14/17
Klíč 4,5	Klíč 19/22
Rukojet	Klíč trubkový 10
Klíč hákový	Klíč trubkový 14
Montovací páka	Rukojet
Klíč na kontakty	Mazací lis
Plátěný obal	Hustilka
Kleště kombinované	Hadička
Utěrka	Zajišťovací zámek s 2 klíčky



Obr. 63, 64. Schema činnosti dvoudobého motoru

# NOVÝ MOTOCYKL



125 ccm typ 355 - 175 ccm typ 356

## TECHNICKÝ POPIS NÁVOD K OBSLUZE A UDRŽOVÁNÍ

TYPO	125 ccm	175 ccm
Počet válců	1	1
Obsah válců	123,2 ccm	171,7 ccm
Platí od čís. stroje	900001	600001

Vyrábí:

České závody motocyklové n. p.  
Strakonice

VYDÁNÍ 1957

# O B S A H

## I. P O P I S A N Á V O D K O B S L U Z E

	Strana
1. Technické údaje .....	6
2. Popis motocyklu .....	9—10
3. Popis elektrického zařízení .....	11—14
4. Zajištění nového stroje .....	15—16
5. Návod k obsluze .....	16—20
6. Čeho se nutno vyvarovat .....	21

## II. Ú D R Ž B A

1. Čištění stroje .....	22
2. Mazání stroje .....	23—27
3. Seřizování brzd .....	28
4. Pneumatiky .....	29—31
5. Napínání řetězu .....	32
6. Spojka a její seřízení .....	33—34
7. Karburátor JIKOV 2920 TR, 2921 TR .....	35
8. Udržba elektrického zařízení .....	36—39
9. Dekarbonisace .....	40
10. Kontrola šroubů a matek .....	40

## III. D E M O N T Á Z E A M O N T Á Z E B E Z S P E C. N Á Ř A D I

1. Vyjmutí předního kola .....	41
2. Vyjmutí zadního kola .....	42
3. Sejmouti krytu řetězu .....	43
4. Vyjmutí zadního řetězového kola .....	44
5. Výměna kuličkových ložisek kol .....	44—45
6. Demontáž hlavy a válce .....	46
7. Výměna pístních kroužků .....	47
8. Vyjmutí karburátoru .....	48
9. Demontáž spojky .....	48
10. Demontáž světlometu .....	49—50
11. Demontáž hlavy řízení .....	51
12. Růditka — otočná rukojet .....	52—53
13. Sejmouti sedla .....	54
14. Demontáž nádrže na palivo .....	55
15. Sejmouti krytů .....	55
16. Demontáž zadního pérování .....	56—57
17. Zadní kyvná vidlice .....	58
18. Vyjmutí baterie .....	59
19. Demontáž spínací skřínky .....	59
20. Vyjmutí motoru z rámu .....	60
21. Sejmouti pravého a levého víka motoru .....	60

## IV. T A B U L K A P O R U C H A J E J I C H O D S T R A N Ě N Í

Popis činností dvoudobého motoru .....	61—63
Seznam nářadi .....	64

# SEZNAM OBRÁZKŮ

1. Motocykl JAWA-ČZ 125. typ 355
2. Motocykl JAWA-ČZ 175, typ 356
3. Rozměry motocyklu
4. Řez motorem
5. Uzámykání stroje
6. Vyznačení spotřebičů el. proudu
7. Polohy kličku spínací skřínky
8. Schema el. zapojení
9. Spínač „Stop“
10. Kontrolní a plnicí otvor oleje
11. Polohy páčky výpustného kohoutu
12. Kontrolní žárovka „N“ chodu na-  
prázdro
13. Mazací plán — levá strana
14. Mazací plán — pravá strana
15. Výpustný šroub
16. Plnění předního tlumiče
17. Plnění zadního tlumiče
18. Mazání zadní kyvné vidlice
19. Seřízení přední brzdy
20. Seřízení zadní brzdy
21. Správná montáž pneumatiky
22. Řez ráfkem a pneumatikou —  
montáž pláště
23. Napínání řetězu
24. Kontrolní okénko řetězu
25. Schema činnosti vypín. spojky
26. Seřizování spojky
27. Řez karburátorem
28. Vyjmout pojistky
29. Ustavení základní polohy přepinače  
spín. skřínky
30. Měření odtrhu pferušovače
31. Dynamo 125, 175
32. Seřízení dopadu světel
33. Vyjmout tlumič výfuku
34. Uvolnění přední brzdy
35. Vyjmout předního kola
36. Vysunutí hřidele zadního kola
37. Vyjmout zadního kola
38. Rozpojení krytu řetězu
39. Rozpojení řetězu
40. Vysunutí zadního řetěz. kola
41. Řez předním kolem
42. Řez zadním kolem
43. Součásti zadního řetězového kola  
a zadní brzdy
44. Odpojení výfukového potrubí
45. Sejmout hlavy válce
46. Sejmout válce
47. Montáž pístních kroužků
48. Povolení objímky karburátoru
49. Uvolnění objímky s parabolou
50. Řez přední vidlice
51. Vyšroubování zátek vidlice
52. Mazání kuliček v hlavě rámu
53. Mazání kuliček v hlavě rámu
54. Snímání řidítka
55. Seřízení otočné rukojeti
56. Uvolnění sedla
57. Povolení horního záchrnu tlumiče
58. Řez zadním tlumičem kmitů
59. Řez uložením kyvné vidlice
60. Zajišťovací šroub kyvné vidlice
61. Vysunutí kyvné vidlice
62. Vyjmout baterie
- 63.—64. Schema činnosti dvoudobého  
motoru

## Ú V O D E M

Odbornici našich motocyklových závodů, konstruktéři a dělnici zhotovali pro Vás tento nový typ stroje nejmodernější světové koncepce, aby Vám zpříjemnili jízdu i ovládání motocyklu za všech okolností. Je to dokonalý stroj, jehož moderní konstrukce je zárukou výkonu, pohodlí a elegance. Věříme, že tento nový typ motocyklu splní všechny Vaše požadavky.

Tato příručka Vám pomůže seznámiti se s Vaším strojem, poznati jeho součástky a jejich činnost. Poradí Vám, jak si počinati při drobných opravách a údržbě. Dbejte pokynů zde uvedených.

Přejeme Vám tisíce krásných a radostných kilometrů na novém typu motocyklu.





Obr. 1. JAWA-ČZ 125, typ 355



Obr. 2. JAWA-ČZ 175, typ 356



# L. POPISY A NÁVOD K OBSLUZE

## I. TECHNICKÉ ÚDAJE

125 ccm typ 355


175 ccm typ 356

Motor	dvoudobý, vzduchem chlazený	
Počet válců	1	1
Vrtání	52 mm	58 mm
Zdvih	58 mm	65 mm
Obsah válců	123,2 ccm	171,7 ccm
Kompresní poměr	1 : 7	1 : 7
Maximální výkon motoru	5,6 k	8,0 k
Obsah nádrže na palivo	13 litrů	
Maximální rychlosť	75 km/hod.	90 km/hod.
Maximální stoupavost (plné zatížení)	37 %	38 %
Rozměry motocyklu	obr. 3	
Váha stroje — bez paliva	112 kg	115 kg
s palivem	122 kg	125 kg
Únosnost (užitková váha)	150 kg	
Maximální zatížení předního hřidele	81,5 kg	82,5 kg
Maximální zatížení zadního hřidele	190,5 kg	192,5 kg
Primární převod	řetězem $\frac{3}{8}'' \times \frac{3}{8}''$	54 článků
Sekundární převod	řetězem $\frac{1}{2}'' \times \frac{5}{8}''$	117 + 1 článků
Poměr převodů — primární	40/21 zubů	119 + 1 článků
sekundární	47/14 zubů	47/16 zubů
1. převodový stupeň	$24/13 \times 23/14$	
2. převodový stupeň	$19/18 \times 23/14$	
3. převodový stupeň	$16/21 \times 23/14$	
4. převodový stupeň	1/1 přímý záběr	
Celkové převody — 1. stupeň	1 : 19,380	1 : 16,82
2. stupeň	1 : 11,205	1 : 9,61
3. stupeň	1 : 8,150	1 : 7,00
4. stupeň	1 : 6,400	1 : 5,59
Celkový převod roztáčecího ústrojí	1 : 3,04	
Převod pohonu rychloměru	4/13 zubů	4/11 zubů
Celistové brzdy	$\varnothing 140$ mm/35 mm	
Brzdné dráhy z rychlosti 40 km/hod.		
přední brzdou	30,8 m	
zadní brzdou	30,8 m	
oběma brzdamí	15,4 m	
Maximální zdvih přední vidlice	130 mm	
Maximální zdvih zadní kynné vidlice	100 mm	
Karburátor	Jikov 2920 TR	Jikov 2924 TR
Kola — rozměry ráfku	1,60 X 16"	1,85B X 16"
rozměry pneumatik	3,00 X 16"	3,25" X 16"
přední pneu	3,00" X 16"	



## **RÉZ MOTORU —**

1. Svíčka
2. Hlava válce
3. Válec
4. Pist
5. Klikové ústrojí
6. Dynamo
7. Primární soukoli se řetězem
8. Spojka
9. Převody
10. Nožní řazení
11. Startér
12. Náhon tachometru



Obr. 4. Réz motorem

## 2. POPIS MOTOCYKLU

Motocykl 125 ccm — typ 355 a 175 ccm — typ 356 je jednostopé vozidlo, sloužící k dopravě jedné nebo dvou osob. Motocykl je lehký, solidní konstrukce a jeho tvar je velmi vzhledně vyřešen.

Použit je spalovací motor — dvoudobý s vratným vyplachováním, chlazený vzduchem. Motor má tichý běh, je v celkovém rozsahu otáček vyvážen, bez vibrací a je schopen velké akcelerace.

Spojka běží v olejové lázni. Je pětilamelová, s lamelami ocelovými a s korkovým obložením. Ovládána je páčkou na levé straně říditek.

Převodovka má čtyři převodové stupně. S klikovou skříní tvoří jednotlivý blok motoru.

Zasouvání převodových stupňů je nožní a provádí se pákou, která je na levé straně motoru. Zasouvání je opatřeno elektrickým ukazovatelem zasunutého chodu naprázdno. Vypínání spojky při zasouvání převodových stupňů je samočinné.

Převod sil je řetězy. Primární řetěz je zakryt levým víkem skříně a běží v olejové lázni. Sekundární řetěz je zcela zapouzdřený; tím je velmi zvýšena jeho životnost.


Použit je karburátor „Jikov“ — typ 2920 TR u motocyklu 125 ccm a typ 2924 TR u motocyklu 175 ccm. Je v motorové skříně, pod krytem karburátoru. Průměr difuséru karburátoru typ 2920 TR je 20 mm (průměr difuséru karburátoru typ 2924 TR je 24 mm). Hlavní tryska u stroje 125 ccm je 85 (u 175 ccm je hlavní tryska 95—100). Poloha jehly u 125 ccm v 2. zářezu shora, u 175 ccm ve 4. zářezu.

Drátová kola jsou snadno vyjmoutelná — přední i zadní hřídel je výsuvný. Spojení zadního kola s řetězovým kolem je provedeno drážkovým unašečem. Počet drátů je 36 v jednom kole, Ø drátu 3,1, závit M 3,5.

Zadní brzda je obsluhována pravou nohou a přední brzda pravou rukou. Obě jsou velmi účinné a jejich seřízení je možné bez použití nářadí.

Rám je proveden ze čtyřhranných svařovaných trubek s kyvnou zadní vidlicí.

Nádrž na palivo (obsah 13 litrů) je vylisována z ocelového plechu. Má uzávěr o Ø 60 mm se sitem a výpustný kohout s filtrem, který zajišťuje rezervu paliva cca 1 litr.



Obr. 5. Uzámykání stroje

Motocykl je vybaven pohodlným dvojsedlem s vložkou z mechové gumy. Poskytuje se zadním pěrováním velmi pohodlnou jízdu pro řidiče i spolujezdce. Sedlo je odkloněné a zakryvá pomocnou schránku na duši, hustilku a náhradní součásti.

Stupačky jsou sportovní, nastavitelné.

Ridítka mají vnější Ø 22 mm a šířku 660 mm. Jsou provedena z jednoho kusu a jsou přestavitevná.

Pěrování přední je provedeno teleskopickou vidlicí s olejovými tlumiči kmitů. Pěrování je po přímce dvěma válcovými pružinami. Součásti pěrování jsou zakryty ocelovými pouzdry. Obsah tlumičové kapaliny v jednom tlumiči — 100 ccm.

Zadní pěrování je po kružnici. Kvná vidlice je odpružena dvěma válcovými pružinami a je opatřena olejovými tlumiči kmitů. Pěrování je zakryto chromovanými ocelovými pouzdry. Obsah kapaliny v jednom tlumiči — 65 ccm.

Uzamknutí stroje je možno provésti dosickým zámkem, který vsuneme do otvoru na levé straně hlavy rámu, po natočení řízení doprava (obr. 5).

### 3. POPIS ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Zapalování je dynamobateriové. Dynamo je stejnosměrné, šestipólové. Výkon dynam 45 W, napětí 6 V.


Stator dynama je upevněn dvěma šrouby M 6 ke skříni motoru. Nese přerušovač natáčivý (pro seřízení předstihu), regulátor napěti, svorkovnice, uhlíky, kondensátor. Rotor dynama je nasazen na klikovém hřídeli a přitažen šroubem společně s vačkou, která ovládá přerušovač.

Regulátor napěti se samočinným spinačem je přístroj, který udržuje stálé napětí proudu a přepíná proud baterie na proud dynama. Přebytečným proudem, vyroběným dynamem, se baterie dobíjí. Jakákoli neodborná manipulace s tímto přístrojem je zakázána a továrna ani výrobce regulátorů neručí za dynama ani za regulátory, které mají porušeno seřízení doteků regulátorů.


Baterie 7 Ah, 6V, olověná s elektrolitem, ředěnou kyselinou sírovou. Je uložena v levé schránce a zapojena na kostru kladným pólem. Vedle baterie je v pouzdře pojistka 15A, tvar podle normy ČSN 72581 (obr. 28).

Spínací skřínka je vestavěna do nádržky na palivo a rozděluje proud z dynama nebo baterie do spotřebičů. Obsahuje přepínač, ampérmetr a kontrolní žárovku chodu naprázdno. Polohy přepínače (obr. 7).

- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Houkačka         | 7. Baterie                          |
| 2. Světlomet        | 8. Koncová svítidla                 |
| 3. Přepínač světel  | 9. Zapalovací svíčka                |
| 4. Zapalovací cívka | 10. Dynamo (na pravé straně)        |
| 5. Spínací skřínka  | 11. Kontaktnice chodu naprázdno     |
| 6. Pojistka         | 12. Spina „Stop“ (v pravé schránce) |



Obr. 6. Vyznačení spotřebičů el. proudu




Obr. 7. Polohy kličku spinaci skřínky


- „0“ veškeré spotřebiče vypnuty (mimo houkačku a spinač „Stop“).
- „1“ zapnuto zapalování, houkačka a „Stop“ světlo (jízda ve dne).
- „2“ zapnuto zapalování, houkačka, parkovací a koncové světlo (jízda v noci městem).
- „3“ zapnuto zapalování, houkačka, velké a koncové světlo. Velké světlo lze přepínat z přímého na klopené přepinačem na řídítkách (jízda v noci na volné silnici).
- „4“ zapnuto parkovací a koncové světlo, vypnuto zapalování (parkování v noci).
- „5“ zapnuto zapalování přímo z dynamo. Použijeme pouze v případě poruchy baterie. Světla nesvítí a roztáčení je obtížnější. Doporučujeme stroj roztačit při zařazeném druhém převodovém stupni.

#### Schema elektrického zapojení:

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Houkačka         | 8. Zadní lampa        |
| 2. Světlomet        | 9. Svíčka             |
| 3. Přepínač světel  | 10. Dynamo            |
| 4. Zapalovací cívka | 11. Kontakt neutrálů  |
| 5. Spinaci skřínka  | 12. Spinač stop       |
| 6. Pojistka         | 13. Tlačítko houkačky |
| 7. Baterie          |                       |

- 10. círu 15  
+ KOSTRA MOTORU  
~~SA - NEZAPODĚKA~~





Obr. 9. Spinač „Stop“

Spinač „Stop“ je upevněn v pravé schránce (obr. 9).

Spoje jsou provedeny lakovanými autokably. Konce kabelů mají mosazné koncovky nebo jsou alespoň zaletovány. Kably od dynama ke spinaci skřínce, od přepinače světel k hlavní žárovce, do přepinače světel a kably svíček mají průřez 1,5 mm<sup>2</sup>, ostatní kably 1 mm<sup>2</sup>.

Spotřebiče proudu:

Ve světlometu je dvouvláknová žárovka 6 V, 25/25 W s paticí Ba 20 d podle ČSN 304311.

Parkovací žárovka je 6 V, 1,5 W, s paticí Ba 9 s podle ČSN 304317.

Zárovky koncové svítílny a „Stop“ světla jsou 6 V, 5 W, s paticí S8, podle ČSN 304319.

Zapalovací cívka — značky Pal — na rámu, pod nádržkou na palivo.


Houkačka je v době klidu stroje napájena z baterie a zapíná se tlačítkem na přepinači světel.

Zapalovací svíčka — u obou typů 125 a 175 — PAL 14/240.

#### 4. ZAJÍDENÍ NOVÉHO STROJE

Při přejímání nového stroje před první jízdou doporučujeme zákazníkovi, aby pře-kontroloval vybavení stroje a zda je v převodové skříni, v předních i zadních tlumičích kmitů olej. Výšku hladiny oleje v převodové skříni určuje kontrolní otvor, uzavřený šroubem M 6x6 (obr. 10). Nalévání oleje — viz: část II., kap. 2. „mazání stroje“.

O tom, že je v tlumičích kmitů dostatečné množství kapaliny, se přesvědčíme, že stlačíme postupně přední, potom zadní část motocyklu co nejvíce a po rychlém uvolnění kontrolujeme, zda zpětný pohyb je tlumičem přibrzděn — bez nárazu. Případně projedeme se strojem krátký, nerovný úsek vozovky a sledujeme, zda vidlice nebo zadní pérování volně nehoupe, nedoráží, nehlučí nebo neklepe. Upozorňujeme, že u tohoto typu motocyklu závisí pohodlná jízda především na správné činnosti olejových tlumičů kmitů, jejichž přesný a poměrně jemný mechanismus vyžaduje trochu Vaši pozornosti. Kontrolujte a doplňujte tlumičovou kapalinu podle návodu a případné závady co nejdříve odstraňujte.



Obr. 10. Kontrolní a plnící otvor oleje

Nový motocykl potřebuje najetí asi 1500 km nežl může být plně využito jeho výkonu. Svědomitým a opatrným zajištěním prodloužte životnost součástí a proto se říďte podle těchto pokynů:

- a) Michejte pohonné směs v předepsaném poměru. Do ujetí 1000 km dávejte do paliva olej v poměru 1:18, do 1500 km v poměru 1:20 a po 1500—2000 km 1:25.
- b) Do ujetí prvních 500 km nepřekročujte maximální rychlosť:
  - Při prvním stupni rychlostním . . . . 15 km/hod.
  - Při druhém stupni rychlostním . . . . 35 km/hod.
  - Při třetím stupni rychlostním . . . . 45 km/hod.
  - Při čtvrtém stupni rychlostním . . . . 55 km/hod.
- c) Při zastavování nechte motor běžet v nejnižších otáčkách.
- d) Občas překontrolujte všechny šrouby a matice, zda nejsou uvolněny.
- e) Po ujetí 500 km vyměňte olej v převodové skříni. Druhou výměnu oleje provedte po ujetí 1500 km. Viz: část II, kap. 2, „Mazání stroje“.
- f) Po ujetí prvních 1000 km vyměňte kapalinu v tlumičích přední vidlice. Viz: část II, kap. 2, „Mazání stroje“.

## 5. NAVOD K OBSLUZE

### A. Před jízdou.

Přesvědčme se, je-li v nádrži palivo. Uzávěr nádrže se otvírá otočením doleva. Palivo po zajetí motocyklu micháme s olejem v poměru 1:25 a nádrž plníme přes sítou.

Na nádrži jest namontován výpustný páčkový kohout (obr. 11). Výpustný kohout zajišťuje rezervu paliva, která postačí asi na 30 km (tentot údaj je ovšem závisly na terénu a rychlosti). V případě využití této rezervy naklopíme stroj na levý bok a tím přeletejeme zbytek paliva z pravé poloviny nádrže do levé, t. j. k výpustnému kohoutu. Tento zbytek stačí k ujetí asi 4 km.

Přezkoušme nahuštění pneumatik. Tlak v přední pneu má být 1,25 atm., v zadní 1,5 atm. (při jízdě se spolujezdcem přihustíme zadní pneu na 2 atm.).


Dodatek pro tuzemsko: Motocyklista je povinen přesvědčiti se před jízdou o správné činnosti brzd, světel a houkačky. Ručí za čitelnost poznávacích (popisných) značek.

Dále je povinen voziti s sebou:

- a) náhradní díly — zapalovací svíčku s těsněním, elektropojistikou, po jedné řárovce pro každý světelný zdroj,
- b) nářadí — hustilku, montážní páky, šroubovák, klíč pro menší opravy, klíč na svíčku,
- c) zdravotnické prostředky — kapesní obvaz a patentní lahvičku kožního desinfekčního prostředku.

Další povinnost řidičů — viz Úřední list I. č. 86, 87 ze dne 1. VII. 1953:

- č. 196 — Vyhláška MNB o provozu na silnicích,
- č. 197 — Vyhláška MNB o podmínkách pro provoz vozidel na silnicích.



Obr. 11. Polohy páčky výpustného kohoutu

0. Přívod paliva uzavřen

2. Přívod paliva uzavřen


1. Hlavní přívod paliva otevřen

3. Reservní přívod paliva otevřen

## B. Roztočení motoru.

Po delším nepoužívání vozidla bývají lamely spojky slepeny. Je dobré před roztočením motoru spojku vyzkoušet. Zasuneme první převodový stupeň, pohybujeme motocyklem na kolech vpřed a spojku 2krát až 3krát vypneme. Je-li činnost spojky správná, zasuneme opět chod naprázdno.

- Otevřeme výpustný kohout, uzavřeme příchod vzduchu do karburátoru pootečním víčka čistíče vzduchu a karburátor přeplavíme stisknutím přeplavovacího kolíčku. (Přeplavování a zavírání vzduchu provádí se pouze u studeného motoru.)
- Zasuneme klíček do spínací skřínky a otočíme jej do příslušné polohy (obr. 7). Je-li baterie v pořádku, ukáže ampérmetr výchylku — (minus). Nesvítil žárovka „N“ (obr. 12), musíme zasunouti chod naprázdno mezi první a druhý převodový stupeň. Při zapnutém zapalování nenecháme stroj delší dobu stát, neboť by se vybila baterie, případně by se poškodily ochranné odpory nebo zapalovací cívky.



Obr. 12. Kontrolní žárovka „N“  
chodu naprázdno

c) Mírným tlakem nohou na nášlapnou plošku upravenou na náboji řadicí páky zamáčkneme páku směrem dovnitř motoru a současně ji pootočíme do polohy vhodné pro roztočení motoru. Poté sešlápnutím páky roztočíme motor. Po naskočení motoru se páka samočinně vraci do vodorovné polohy. V případě potřeby můžeme motor roztočit při zasunutém převodovém stupni, vypneme-li ručně spojku. Doporučujeme prováděti za chladného počasí.

#### C. Jízda.

a) Při rozjízdění stiskneme levou rukou páku spojky, levou nohou zasuneme první převodový stupeň pohybem páky nožního zasouvání nahoru a páku spojky za stejnomořného přidávání plynu pomalu povolujeme. V případě přetržení lanka spojky rozjedeme stroj tím způsobem, že zasouvací páku spouštíme z polohy pomalu. Jedeme-li rychlostí asi 15 km, ubereme plyn a sešlápneme zasouvací páku dolů a plyn opět přidáme.

Další převodové stupně zasouváme stejným způsobem. Při zpětném zasouvání zvedáme zasouvací páku nahoru. Doporučujeme z počátku vypínat spojku ruční pákou, než získáme cit, při jaké rychlosti možno nižší převodový stupeň bez ručního vypínání zasunouti.

Upozorňujeme, že mezi třetím a čtvrtým převodovým stupněm je neznačený chod naprázdno. Oba chody naprázdno se zasunují sešlápnutím páky do poloviny zasouvacího zdvihu.

- b) Při zastavování ubereme plyn, stiskneme páku spojky, zabrzdime a přesuneme zasouvací páku do polohy „chod naprázdno“ mezi prvním a druhým převodovým stupněm. Teprve potom páku spojky povolime. Zastavíme-li jen na krátkou chvíli (na křížovatce a pod.), přesuneme zasunutý převodový stupeň na stupeň první a spojku podržíme vypnutou. Při brzdění používáme též brzdu na přední kolo, avšak o něco později než brzdu zadní a pouze v přímém směru jízdy.

#### D. Cinnost elektrického zařízení při roztačení motoru a při jízdě.

Po zasunutí klíčku spínací skřínky, při stojícím motoru a po otočení do polohy „1“, „2“, „3“, musí ampérmetr ukázati výchylku — (minus). Znamená to, že dynamo nedodává proud zapojeným spotřebičům, jež si berou proud z baterie. Žárovka „N“ spínací skřínky svítí, je-li zasunut chod naprázdno mezi prvním a druhým převodovým stupněm. Stoupnou-li po roztočení motoru otáčky přes 1300 ot/min., ampérmetr přestane ukazovat výchylku — baterie se nevybijí, spotřebiče berou proud z dynama a přebytkem proudu je baterie dobijena. Neukazuje-li ampérmetr ani při vysokých otáčkách výchylku +, je nutná prohlídka elektrického zařízení v dílně. (Vada ve spínači nebo dynamu). Prasklou nebo spálenou žárovku „N“ vyjmeme po demontáži víka spínací skřínky.

## **6. ČEHO SE NUTNO VYVAROVAT**

Motoru škodí, když jej necháme dlouho točit ve vysokých otáčkách na místě, neboť není chlazen jako při jízdě. Nenecháváme zbytečně dlouho vypnutou spojku, neboť korkové vložky lamel by se příliš rychle opotřebovaly. Při jízdě do kopce nepomáháme motoru nikdy tím způsobem, že necháme spojku „prokluzovat“, nýbrž včas zasuneme nižší převodový stupeň, ale nejezdíme zbytečně dlouho na první rychlostní stupeň.


## II. ÚDRŽBA

### 1. CISTĚNÍ STROJE

Jednoduchá hladká lítie motocyklu umožňuje snadné čištění. Stroj umýváme vodou, pomocí houby. Části, znečištěné olejem a prachem, omýváme petrolejem. Při mytí stroje dbáme, aby voda nevnikla do karburátoru, světlometu a brzd. Chromované a lakované části osušíme a vyleštíme flanelem nebo jelenicovou koží.

Lakované části můžeme leštit též leštící pastou na laky. Vodu ze žeber válce odstraníme nejlépe roztočením motoru, po jehož zahřátí se voda vypaří.

Poznámka: Benzin, petrolej, olej, rozpouštěl gumu (pneumatiky, rukojeti řiditek, stupačky). Chránime proto gumové součásti před stykem s těmito kapalinami.




Obr. 13. Mazací plán — levá strana

## 2. MAZÁNÍ STROJE.

Motor je mazán samočinně přidáním „automobilového oleje DT“ do paliva v poměru 1:25.

Převodovou skříň plníme v létě „automobilovým olejem DT“ a v zimě „automobilovým olejem Z“ (asi 800 ccm) pravidelně po ujetí 5000 km. Výměnu oleje provedeme nejlépe po skončení jízdy, když je motor a olej teplý. Teplý olej vyplaví s sebou většinu nečistot. Vypouštění starého oleje provádí se výpustným šroubem — obr. 15. Skříň vyčistíme proplachovacím olejem („Ložiskový olej 207“) takto:


Plnicím otvorem (obr. 10 — horní šipka) nalejeme do převodové skříně asi 550 ccm proplachovacího oleje a necháme motor běhat 2–5 minut v malých otáčkách (projedeme malou vzdálenost nebo motocykl postavíme na stojánek). Vystřídáme zasunutí převodových stupňů. Proplachovací olej pak vypustíme do čisté nádoby, necháme ustát a čistý díl oleje můžeme příště znova použít. Nikdy neproplachujeme petrolejem nebo motorovou naftou — jejich zbytky by znehodnotily nový olej. Správnou hladinu oleje v převodové skříně určuje kontrolní šroub (obr. 10 — dolní šipka). Otevřením tohoto šroubu překontrolujte občas hladinu a případně olej doplňte.



Obr. 14. Mazací pán — pravá strana

TABULKA MAZÁNÍ (obr. 13, 14)

Po ujetí km	Místo mazání	Číslo maz. místa	Počet míst	Druh mazadla	
				v létě	v zimě
500	Kyvná vidlice	1	1	automobilový tuk 00	automobilový olej CZ
	Čep páky nožní brzdy	2	1	automobilový tuk 00	
	Čepy páček (přední brzda, spojka)	3	2	autoolej DT	autoolej Z
1000	Převodová skříň (doplňení)	5	1	autoolej DT	autoolej Z
2000	Tlumiče kmitů přední vidlice (výměna)	6	2	tlumičový olej	
3000	Čepy vahadel přerušovače	11	1(2)	autoolej DT	autoolej Z
	Plst přerušovače	11	1	automobilový tuk 2 s olejem	
	Otočná rokojeť plynu	4	1	automobilový tuk 00	
	Pohon rychloměru	7	1	autoolej DT	autoolej Z
5000	Převodová skříň (výměna)	5	1	autoolej DT	autoolej Z
	Sekundární řetěz	10	1	automobilový tuk G 3 nebo automobilový tuk 00 + 3 % koloid. grafitu	
	Kličce brzd	12	2	autoolej DT	autoolej Z
	Čep stojánku	13	1	automobilový tuk 00	
	Lanka bowdenů	14	3	autoolej DT	autoolej Z
	Ložisko zadního řetězového kola	17	1	automobilový tuk 2	
	Kola — ložiska	9	2	automobilový tuk 2	
	Kuličky v hlavě rámu	16	2	automobilový tuk 2	
8000	Tlumiče kmitů zadního pěrování	6	2	tlumičový olej	
10.000					



Obr. 15. Výpustný šroub

Spojka běží v olejové lázni (olej z převodové skříně).


**Tlumič přední vidlice:** Po ujetí prvních 1000 km vypustíme tlumičovou kapalinu z přední vidlice po vyšroubování výpustného šroubu (#9) na spodku koncovky a plnicího šroubu (M 6) na horní části vidlice (po vyjmouti paraboly — viz: část III, kap. 10). Pro dokonalejší vypouštění kapaliny několikrát vidlici propérujeme. Pak propláchneme tlumič benzinem a necháme jej vyschnouti. Před zašroubováním výpustného šroubu zkонтrolujeme, zda koncovka s kolíkem (č. 21 — obr. 49) zapadla do vybrání. Po uzavření vidlice výpustným šroubem naplníme tlumič tlumičovým olejem (obr. 18). Obsah jednoho tlumiče — 100 ccm. Nemáme-li plnicí pumpičku, použijeme trychtyř s vyhnutým koncem.

Jinak doplňujeme kapalinu, zjistíme-li, že vidlice volně kmitá, klepe nebo doráží. Výměnu kapaliny provádíme (bez vyplachování benzinem) po ujetí 2000—3000 km. Při doplňování tlumičové kapaliny nepoužíváme jiného druhu oleje, než jaký jsme původně použili.


**Tlumiče zadní kyvné vidlice.** Doplňování tlumičů kapalinou provádíme, zjistíme-li, že zadní vidlice volně kmitá nebo doráží, eventuálně zjistíme-li, že z tlumičů vytéká olej. Nutnost doplnění kapaliny je podmíněna životností těsnícího kroužku; je-li tedy potřeba doplnit kapalinu, je ve většině případů též nutné vyměnit těsnici kroužek.

Zadní kyvnou vidlici důkladně promazáváme po ujetí asi 500 km „automobilovým olejem CZ“ několikrát tlakové maznice (obr. 18).


**Kola (ložiska)** promažeme po ujetí 5000 km „automobilovým tukem 2“. Po ujetí 5000 km promažeme ložisko zadního řetězového kola po předchozí demontáži (viz: část III, kap. 4, „Vymutí zadního řetězového kola“).



Obr. 16. Plnění předního tlumiče



Obr. 17. Plnění zadního tlumiče



Obr. 18. Mazání zadní kyvné vidlice

Primární řetěz je zcela zakryt levým víkem skříně, běží v olejové lázni. Nevyžaduje žádného ošetřování. V případě opotřebení je nutno jej vyměnit. Při výměně musíme rozebrat spojku a stáhnout primérní řetězové kolo. (Doporučujeme provést v odborné dílně, která má vhodné nářadí.)

Sekundární řetěz ošetřujeme po ujetí 5000 km. Demontovaný řetěz vyperem v petroleji. Po oschnutí vložíme řetěz asi na 3 hodiny do mísniče zahřátého grafitového mazadla (automobilový tuk 00+3 % kol grafitu). Zahřátá mazací směs vnikne lépe do článků. Potom řetěz vyměme, mazadlo necháme ztuhnout a po demontáži krytu řetězu můžeme provést montáž řetězu. Demontáž a montáž krytu řetězu a řetězu je popsána ve statii IV, kapitola 4.

Lanka bowdenů, spojky přední brzdy a plynu mažeme po ujetí 3000 až 5000 km několika kapkami oleje.

Otočnou rukojet plynů mažeme po ujetí 5000 km „automobilovým tukem 00“ po sejmuti rukojetí s řídítka. Vyšroubujeme šroub, upevňující žátku v gumové rukojeti a rukojet stáhneme.

Pohon rychloměru mažeme několika kapkami oleje po ujetí 3000 km, když vyjmeme z reflektoru objímku s parabolou (viz: část III, kap. 10) a odpojíme rychloměr.

Kuličky v hlavě řízení mažeme tukem při přešlechtostné demontáži (viz: část III, kap. 11), nejméně však po ujetí 8000 km.

Při každé demontáži přední vidlice a zadního pérování potřeme válcové pružiny „automobilovým tukem 2“.


### 3. SERIZOVÁNÍ BRZD

(obr. 19, 20)

Brzdy motocyklu jsou dostatečně dimensovány a dobře kryty proti vnikání vody, která by snížila jejich účinnost. Vyžadují jen občasné seřízení, když je obložení čelistí poněkud opotřebováno (páky brzd vyzkazují delší krok).

Brzdy seřizujeme otáčením matic — přední i zadní brzda má křídlovou matici. Po seřízení překontrolujeme kola, která se musí lehce otáčet. U zadní brzdy seřizujeme též splinač „Stop“ — viz: kap. 8.

Obr. 19. Seřízení přední brzdy



Trvanlivost pláště pneumatiky závisí na tlaku vzduchu v duši s ohledem na zatížení, jemuž je pneumatika vystavena. Všeobecnou zásadou při huštění pneumatiky je, že má být nahuštěna tak, aby zachovávala i při plném zatížení svůj původní tvar. Jízda na podhuštěných pneumatikách způsobuje přelamání kordových vláken, v bočích pláště.

Tlak v přední pneu má být 1,25 atm, v zadní 1,5 atm (při jízdě se spolujezdcem přihustit zadní pneu na 2 atm). Doporučujeme kontrolovat tlak manometrem. Je známo, že tlak v pneu při dlouhých jízdách v létě (horké dny) stoupá. V zimě při sněhu a náledí můžemejeti na částečně podhuštěných pneumatikách (zlepší se tím ovládání stroje). Upozorňujeme ještě, že pneumatikám škodí olej, benzín a prudké slunce. Občas prohlédneme pneu a případně odstraníme předměty zaseknuté ve vzorku pláště (ostré kamínky, sklo a pod.).


Netěsnost ventilků zjistíme po odšroubování čepičky ventilku a jeho navlhčení. Když se tvoří vzduchové bllinky, vzduch uniká ventilkem. V tom případě dotáhneme kuželku ventilku (k tomu slouží čepička ventilku, opatřená výřezem). Když toto opatření nestačí, vyšroubujeme kuželku ventilku a nahradíme ji novou. Doporučujeme opatřit do zásoby jeden, dva kusy.

Poškozenou duši opravíme zlepěním. Za tím účelem sejmeme plášť z ráfku takto: Vyšroubujeme kuželku ventilku a vypustíme i zbytek vzduchu. Matičku upevníme ventilek k ráfku sešroubujeme. Koło položíme a okraj pláště v místě protilehlém ventilku vtlačíme do prohlubeniny ráfku (obr. 21). Pomocí montážních pák převlékнемe okraj pláště přes okraj ráfku (obr. 22). Je nutno při tom dbát, aby nebyla neopatrností přiskřipnuta a poškozena duše. Když byl plášť po celém obvodu převléknut přes okraj ráfku, vytlačíme ventilek zcela z ráfku a vyjmeme duši. Po vešroubování kuželky do ventilku a mírném nahuštění duše zjistíme, nejlépe ponovením do vody, v kterém místě je duše poškozena. Místo si označíme (třeba tužkou), duši osušíme a opravíme tímto způsobem:

V místě poškození duši lehce zdrsníme kouskem skelného papíru. Zdrsněné místo potřeme lepidlem na gumu a teprve až lepidlo oschně, přilepíme záplatu, kterou jsme před tím zbavili ochranného polepu. Záplata musí být dobře přitisknuta, zejména na okrajích. Celé místo zaprášíme klouzkiem, aby se duše v místech, kde byla natřena lepidlem, nepřilepila na vnitřní stěnu pláště. Plášť dobře prohlédneme a hřeb, který případně v pláště zůstal, odstraníme kleštěmi.

## 5. NAPÍNÁNÍ RETĚZU


(obr. 23)



Obr. 23. Napínání řetězu

Uvolníme hřídel zadního kola, t. j. matici (# 22) hřídele a matici (# 32) pouzdra řetězového kola, poklepeme na hřídel i matici pouzdra. Pak povolíme přední matici (# 14) napínáku řetězu a zadní, seřizovací matici stejnouměřně utahujeme. Nikdy neotáčíme těmito maticemi silou, neboť bychom poškodili závity. Po seřízení utáhneme pečlivě matici (# 14) napínáku, potom matici (# 32) pouzdra a nakonec matici (# 22) hřídele.

Dbáme, aby zadní kolo sledovalo stopu předního, seřídime též zadní brzdu, neboť po posunutí zadního kola by nám stále přibrzděvala, a překontrolujeme spinač „Stop“. Napnutí řetězu překontrolujeme po ujetí každých 1000 km. Sejmeme víčko v krytu řetězu (obr. 24) a stlačíme řetěz. Průhyb řetězu musí být asi 2 cm.




Obr. 24. Kontrolní okénko řetězu

## 6. SPOJKA A JEJÍ SERIZENÍ

Zjistíme-li při jízdě, že spojka prokluzuje, odstraníme většinou závadu tím způsobem, že seřizovacím šroubem (v otvoru pravého víka) samočinného vypínání spojky pootočíme o  $\frac{1}{8}$  nebo  $\frac{2}{8}$  doleva. Doporučujeme občas seřídití přesněji ruční a samočinné vypínání tímto způsobem (obr. 26):

- Seřizovací šroub ručního vypínání (2) trochu zašroubujeme, čímž uvolníme ruční páku.
- Očistíme benzinem nebo petrolejem nečistoty z vačky (6) samočinného vypínání a z vypínači kladky (5).

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Řadicí a startovací páka       | 7. Páčka ručního vypínání                |
| 2. Spojka                         | 8. Seřizovací šroub samočinného vypínání |
| 3. Vypínač tyčka spojky s opěrkou | 9. Kladka samočinného vypínání           |
| 4. Vypínač tyčka spojky           | 10. Vačka samočinného vypínání           |
| 5. Nosník vypínačiho zařízení     | 11. Míska                                |
| 6. Kulíška                        |  |




Obr. 25. Schéma samočin. vypínání spojky

- c) Prsty levé ruky uchopíme kladku (5) samočinného vypínání  
s ní směrem k vačce a zpět.
- d) Zjistíme-li vůli, otáčíme seřizovacím šroubem samočinného vypínání (4) do-  
prava tak dlouho, až zjistíme, že mezera mezi kladkou (5) a vačkou (6) je asi  
0,3 mm.
- e) Seřizovacím šroubem ručního vypínání (2) seřídíme ruční vypínání tak, aby  
páka spojky na řídítce měla malý chod naprázdně před záběrem.
- f) Vačku samočinného vypínání (6) a kladku (5) natřeme lehce tukem.


1. Bowden ručního vypínání  
spojky
2. Seřizovací šroub ručního  
vypínání spojky
3. Zajišťovací šroub lanka  
bowdenu

4. Seřizovací šroub samočinného  
vypínání spojky
5. Kladka samočinného vypínání  
spojky
6. Vačka samočinného vypínání  
spojky



Obr. 26. Seřizování spojky

Karburačtor je již správně seřízen z továrny. Tryska i šoupátko jsou voleny vyzkoušením. Není proto třeba žádného seřizování, kromě občasného vyčištění. Má-li motor dobře naskočit, musí být především správně seřízen chod naprázdno. Provádí se seřizovacím šroubkem (12). K dosažení chudší směsi šroubek povyšroubováme, bohatší směs dosáhneme zašroubováním. Při chudé směsi jde motor těžko roztočit, má sklon ke zpětnému stílení do karburačtoru, přehřívá se a ztrácí výkon. Výfuk nabíhá barevným nádechem. Bohatá směs se projevuje těžkopádným během motoru, z výfuku vychází tmavý kouř, vnitřek karburačtoru černá a nastává zpětné odražení směsi.




Obr. 27. Řez karburačtem

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Šroub s čističem         | 7. Šroub dorazový      |
| 2. Tryska hlavní            | 8. Plováková komora    |
| 3. Vložka šoupátkové komory | 9. Plovák              |
| 4. Šoupátko                 | 10. Jehla plováku      |
| 5. Jehla šoupátko           | 11. Čistič vzduchu     |
| 6. Matice                   | 12. Seřizovací šroubek |


Volný běh motoru (pracuje při plně uzavřené rukojeti plynu) seřídíme zkrácením nebo prodloužením bowdenu plynu a zajištěním šoupátka, aby úplně nedosedalo, dorazovým šroubkem 7 (šíkmy šroub na boku hlavního tělesa karburačtoru). Šroubek se nesmí nikdy zcela vyšroubovat.

Karburačtor se nejlépe vyčistí, rozložíme-li jej na jednotlivé díly a tyto omyjeme v čistém benzíně. Veškeré poškozené a opotřebované díly nahradíme novými. Průchody ústrojí volnoběhu vyčistíme protažením jemnou žínou. K čištění trysky nepoužijte drátu, ani jiných tvrdých předmětů, protože snadno můžete jemný otvor poškodit. Občas sejmeme s karburačtoru čistič vzduchu (11) a těleso čističe propečeme čistým benzínem. Po vyčištění jej prolejem benzinem smíšeným s olejem v poměru 1:1. Při montáži dbáme, aby plováková komora byla kolmo k tělesu karburačtoru a aby přeplavovací kolíček prošel volně otvorem krytu.

## 8. ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ



Obr. 28. Vyjmutí pojistky



Obr. 29. Ustavení základní polohy přepínače spinače skřínky

Kabely občas prohlédneme a místa s poškozenou isolací ovineme isolační tkanicí. Poškozená místa by mohla způsobit zkrat a případně zničení baterie.

Zapalovací svíčku občas očistíme, karbon opatrně seškrábnete, případně seřídíme kontakty na vzdálenost 0,5 mm opatrným přihnutím kontaktu na těleso svíčky.


Pojistka je umístěna v bakelitovém pouzdro v levé schránce vedle baterie. Při výměně nepoužívejte nikdy pojistku silnější než 15 A (obr. 28).

Spinač „Stop“ (obr. 9) seřizujeme po povolení dvou šroubů (M 4), posunutím bakelitového tělíska spinače podle potřeby upravo nebo vlevo. Kontrolujeme jej vždy po seřizování zadní brzdy.

Údržba dynama: po 5000 km zkontrolujeme, případně seřídíme vzdálenost doteků přerušovače a seřídíme předstih. Viz odstavec „seřízení předstihu“. Po 10.000 km zkontrolujeme opotřebení uhlíků. Jsou-li nižší 8 mm, vyměníme je. Nepohybují-li se volně v držáci, jsou znečištěny. Vyjmeme je a očistíme benzinem. Třetí plochy uhlíků nikdy nepilujeme a při zpětné montáži dbáme, aby byly zasadili tak, jak byly původně. Kolektor čistíme hadříkem namočeným v benzingu. Větší opravy dynama dáváme provést v odborné dílně.

## S e ř i z e n í p r e d s t i h u :


- a) Vyšroubujeme svíčku z válce a do otvoru pro svíčku vložíme nebo našroubujeme měřídko (indikátorové hodinky se závitem M 14×1,25, speciální měrku nebo rovný drát).
- b) Otáčením klikového hřídele doprava (směr otáčení při běhu motoru) nalezneme horní úvrať pistu.
- c) V této poloze seřídíme seřizovacím šroubem vzdálenost mezi kontakty přerušovače. Vzdálenost měříme měrkou dodávanou v nářadí (obr. 30). Slabší plíšek měrky prochází mezi doteky přerušovače vsuvně, silnější nesmí projít.
- d) Natáčením klikového hřídele vlevo (zpět) snížíme polohu pistu u typu 125 o 3,8—4 mm a u typu 175 o 4 mm.
- e) V této poloze kontrolujeme opět vzdálenost mezi kontakty přerušovače a maximální vůle může být 0,05 mm. Měříme ocelovou planžetkou nebo cigaretovým papírkem, který musí mezi kontakty vsuvně procházen.
- f) Je-li vůle mezi kontakty menší nebo větší, povolime oba šrouby, upevnjující nosník přerušovače ke statoru a natáčením nosníku doprava (vůle se menší) nebo doleva (vůle se zvětší), seřídíme vzdálenost doteků na 0,05 mm.
- g) Po seřízení šrouby opět dotáhneme.




Obr. 30. Měření odtrhu přerušovače

Baterie: Udržujeme hladinu kapaliny (má být ve všech komorách zároveň s naráz-kou uvnitř komory), hustotu kapaliny a nabíjení. Kontrolo hladiny provádime častěji, nejméně jednou za 14 dní. Nebyla-li kapalina vylita, doplňujeme destilovanou vodou, byla-li vylita, doplňujeme správně ředěnou kyselinou. Doplňujeme pokud možno před jízdou a nenecháme čerstvě doplněnou baterii stát déle než 10 hodin. Každé 3 měsíce dáme v odborné dílně přezkoušet hustotu kyseliny, která má být 30 až 32 Bé (měrná hustota 1,26 až 1,285). Správná hustota má vliv na nabíjení a chrání baterii před zmrznutím.

Vybitá baterie	Hustota	Bod zmrznutí
z 1/4	1,24	- 40° C
z 1/2	1,23	- 30° C
z 3/4	1,185	- 20° C
úplně	1,14	- 10° C





Obr. 32. Seřízení dopadu světel

Nejezdí-li se dlouho, na př. přes zimu, je nutno baterii vyjmout, uložit v suché místnosti a ošetřit ji jako na stroji, t. j. musí být zjištován stav nabité, doplněována destilovanou vodou a dobijena. Doporučujeme alespoň jednou za dva měsíce ji vybit na poloviční hodnotu (proudem 0,5 A na napětí jedné komory 1,8 V) a znova nabít proudem 0,5 A.

Při připojování baterie na motocykl musí být připojena + pólem na kostru. Špatné zapojení baterie by mělo za následek přepálení pojistky a odmagnetování dynama. Kontakty baterie udržujte čisté. Lehký nátěr vaselinou ochrání vývody před poškozením kyselinou.

#### 9. DEKARBONISACE

Po ujetí asi 5000 až 10.000 km doporučujeme provést dekarbonisaci (potřebné demontáže: viz část III, kap. 7). Usazené zbytky spálené směsi (karbon) snižují výkon motoru a způsobují přílišné zahřívání.

Usazeny karbon na pistu, v hlavě válce a výfukových kanálech odstraníme opatrným odskrábáním. Současně odstraníme karbon z drážek pistních kroužků. (Nejlépe tarým, rozloženým kroužkem). Při opětném nasazení dejte kroužky do týchž

drážek, kde byly před sejmutím. Po odškrábání karbonu dotyčné součástky vyleštěme, před montáží omyjeme v čistém benzинu nebo petroleji.


Po ujetí 10.000 km vyjmeme tlumiče výfuku (obr. 33) a vyčistíme je drátěným kartáčem. (Případně polijeme vyjmuté tlumiče benzinem a „vypálíme“. Pozor na nebezpečí požáru! Provádime na volném prostranství.)

Otvory ve vložkách nezvětšujeme, neboť každá změna má vliv na výkon a spotřebu motoru.

#### 10. KONTROLA ŠROUBŮ A MATEK


Po ujetí 500 km je nutno překontrolovat a dotáhnout všechny šrouby a matky, zejména:

1. Šrouby k upevnění motoru do rámu.
2. Matky vedení řízení (sloupek).
3. Šrouby k upevnění zadního pérování k rámu.



Obr. 33. Vyjmutý tlumič výfuku

### III. DEMONTÁŽE A MONTÁŽE BEZ SPEC. NÁŘADÍ




#### 1. VYJMUTÍ PŘEDNÍHO KOLA

Uvolníme bowden brzdy (obr. 34), odšroubujeme matici (# 19) hřídele a sejmeme pérovou podložku. Povolíme stahovací šroub (# 14) na levé koncovce kluzáku. Hřídel vysuneme a vyjmeme kolo (obr. 35).

Obr. 34. Uvolnění přední brzdy


Při montáži po zasunutí hřídele, navléknutí pérové podložky (neopominout!) a po nasazení matici (# 19) propérujeme několikrát vidlice. Pak teprve matici řádně dotáhneme a levou koncovku kluzáku stáhneme šroubem (# 14). Ještě jednou zkontrolujeme pérování. Upovníme bowden a seřídime brzdění tak, aby se kolo volně otáčelo.



Obr. 35. Vyjmouti předniho kola

## 2. VYJMUTÍ ZADNÍHO KOLA


Uvolníme bowden zadní brzdy, odšroubujeme matici (# 22), sejmeme pérovou podložku, uvolníme hřídel kola, který vytáhneme na pravou stranu (obr. 36). Na levé straně vyjmeme záchrny reakce brzdy, vysuneme kolo z drážek unášeče a po nachýlení motocyklu na pravou stranu vyjmeme kolo (obr. 37).



Vysunutí hřídele zadního kola  
Obr. 36.

Při zpětné montáži, po zasunutí hřídele, navlékneme pérovou podložku (neopomnout!) našroubujeme matici a řádně ji utáhneme.

Upevníme bowden zadní brzdy a seřídíme brzdění. Současně překontrolujeme činnost spínače „Stop“.




Obr. 37. Vyjmout zadního kola

### 3. SEJMUTÍ KRYTU ŘETĚZU A ŘETĚZU


Pro usnadnění demontáže krytu řetězu, vyjmeme zadní kolo a sejmeme pravé víko motoru. Rozpojíme poloviny krytu řetězu (obr. 38) a kryt rozevřeme. Natočíme spojovací článek řetězu na zadní řetězové kolo, kleštěmi nebo šroubovákem uvolníme pojistku (obr. 39) a vyjmeme spojovací článek. Řetěz vytáhneme a poloviny krytu, každou zvlášť, vysuneme směrem dozadu.

Při zpětné montáži řetězu postupujeme následovně: Rozpojený řetěz navlékneme na sekundární kolečko a na krajní články připevníme dráty. Pomoci drátu protáhneme řetěz gumovým vedením ve spodní polovině krytu, kterou zasuneme do motoru. Řetěz navlékneme na zadní řetězové kolo a drátem záchytíme, aby nám nespadl do krytu. Pomoci drátu protáhneme druhý konec řetězu gumovým vedením v horní polovině krytu, kterou zasuneme do motoru. Řetěz navlékneme na zadní řetězové kolo, oba konce řetězu spojíme spojovacím článek a pojistikou. Pojistka spojovacího článku musí směrovat výřezem proti směru pohybu řetězu. Mezi spodní a horní polovinu krytu vsuneme gumové vedení a kryty stáhneme šroubem a maticí a pojistíme závlačkou.

Při výměně řetězu, abychom nemuseli zcela demontovat kryt řetězu, připojíme nový řetěz na starý a jeho pomocí protáhneme nový řetěz do funkční polohy.



Obr. 38. Rozpojení krytu řetězu




Obr. 39. Rozpojení řetězu

#### 4. V Y J M U T I Z A D N I H O Ř E T Ě Z O V Ě H O K O L A

Tuto demontáž provádíme po předchozím vyjmutí zadního kola a krytu řetězu. Matici (# 32) řetězového kola vyšroubujeme a řetězové kolo společně s chrómovaným talířem vysuneme.

(Obr. 40).




#### 5. V Y M Ě N A K U L I Č K O V Ě C H L O Ž I S E K K O L (Obr. 41, 42)

Vyjmeme víko brzdového bubnu s čelistmi. S obou stran hlavy kola odstraníme ucpávky a na straně drážkového unášeče vyjmeme ložiskovou pojistku. S protilehlé strany zarazíme trubkou druhé ložisko tak daleko, až ložisko, které bylo odjištěno, vypadne.


Zbylé ložisko vyrazíme na druhou stranu a vyjmeme rozpěrnou trubku. Nejhodnější rozmerы vyrážecí trubky jsou Ø 24/16×50 mm. Pozor! před demontaží ložisek z předního kola musíme nejprve demontovat hliníkový kryt

(obr. 41). Nová ložiska zalisujeme tlakem na vnější kroužek, nejprve trubkou Ø 40/32×25 mm. Použitím trubky menšího průměru a úderem (tlakem) na vnitřní kroužek můžeme ložisko poškodit.


Při výměně ložiska v zadním řetězovém kole sejmeme nejprve víko a vyrazíme rozpěrné pouzdro. S pravé strany řetězového kola odstraníme ucpávky a ložiskovou pojistku. Ložisko vyrazíme se strany unášeče pomocí trubky Ø 30/26×50 mm. Nové ložisko zalisujeme nejlépe trubkou Ø 50/42×15 mm.




Obr. 40. Vyjmutí zadního řetězového kola



Obr. 41. Řez předním kolem



Obr. 42. Řez zadním kolem




Obr. 43. Součásti zadního řetězového kola a brzdového bubnu

## 6. DEMONTÁŽ HLAVY A VÁLCE



Obr. 44. Odpojení výfukového potrubí



Obr. 45. Sejmuti hlavy válce

Odpojíme od nádrže přívod paliva ke karburátoru, vyšroubujeme zadní upevňovací šrouby nádržky a přední povolíme. Odpojíme kabel svíčky a zadní část nádržky nadzvedneme a podložíme. Odpojíme výfukové potrubí (obr. 44), odšroubujeme čtyři matice, upevňující hlavu k válci (obr. 45) a hlavu sejmeme. Píst posuňeme roztáčecí klikou do spodní polohy a válec vysunutím sejmeme. (Obr. 46).

Poznámka: Nejde-li hlava válce lehce sejmout, pomůžeme si opatrným páčením šroubovákem mezi žebrem hlavy a válci v místě, kde se žebra spojují v nálek. Po demontáži válce přikryjeme otvor do motorové skříně, aby nevnikla nečistota do klikového prostoru.


## 7. VÝMĚNA PÍSTNÍCH KROUŽKŮ

Pístní kroužky vyměňujeme, je-li jejich spára (t. zv. zámek) větší než 0,8 mm (správná šířka spáry je 0,2 mm). Šířku spáry zjistíme, vložíme-li sejmuty kroužek do válce cca 10 mm hluboko.

Kroužky nejlépe sejmeme použitím tří slabých ocelových pásků. Jeden plíšek vsuneme uprostřed a dva u konců pístního kroužku (obr. 47). Těhož působu používáme při navléání.



Obr. 46. Sejmuti válce



Obr. 47. Montáž pistních kroužků

## V Y J M U T I K A R B U R Á T O R U (Obr. 48)


- odpojíme přívod paliva u nádrže,
- uvolníme kryt karburátoru a odpojíme bowden plynu,
- kryt vyvlekneme a povolíme stahovací šroub objímky hrda,
- ) karburátor vysuneme směrem dozadu.

## D E M O N T Á Z S P O J K Y

Demontáž spojky provádíme po sejmouti levého víka motoru (kap. 21). Ke stlačení nisek (obr. 25), které zachycují zajišťovací kolíčky, použijeme nejlépe otevřeného klíče # 10. Misky stlačujeme postupně a vyjmáme kolíčky (3krát).

Spojka má 5 lamel s korky a 4 (+1 přítlačný kotouč) kovové.

Při zpětné montáži vkládáme první lamelu s korkovým obložením, která byla dosud namontována pod přítlačným kotoučem a lamely tak vystřídáme.



Obr. 48. Povolení objímky karburátoru.

## 10. DEMONTÁŽ SVĚTLOMETU


Světlomet má tři hlavní díly: rámeček s parabolou, spodní a horní část pláště. Rámeček s parabolou vyjmeme po vyšroubování upevňovacího šroubu M5 na spodní části objímky, překlopením nahoru a odpojením kabelů od svorek.

Při plnění přední vidlice olejem nemusíme kabely odpojovat (obr. 49).


Horní část pláště sejmeme po vyšroubování dvou matic (# 7) a šroubu M 4×20 uvnitř pláště, spojující horní a dolní plášt a po odšroubování přesuvné matice pochodu rychloměru.

Spodní část pláště demontujeme po sejmnutí řídítka (kap. 12), odpojení kabelů a bogenu spojky, odšroubování matice (# 41) s hlavy řízení a po vyšroubování uzavíracích zátek (# 32). Nyní stlačíme vidlici. Mezi závity pružiny, klíčkem z náradí přidržíme táhlo tlumiče a odšroubujeme zátky (# 32).

Po uvolnění táhla ze zátek zajistíme táhlo drátem, aby nevklouzlo do trubky vidlice. Nyní sejmeme horní nosník vidlice a můžeme vysunout spodní část pláště.



Obr. 49. Uvolnění objímky s parabolou




1. Matice
2. Nosník horní úpliny
3. Plášť dolní úpliny svař.
4. Matice
5. Třmen
6. Nosník dolní úpliny
7. Tyčka úplná
8. Pružina
9. Těsnění úplné
10. Pouzdro
11. Opěrka pružiny
12. Kluzák
13. Kroužek
14. Pouzdro
15. Rychloměrové hodiny úplné
16. Plášť horní úpliny
17. Šroubek parabolický
18. Pojistný kroužek
19. Pojistný kroužek
20. Trubka tlumiče úplná
21. Koncovka s kolíkem

Obr. 50. Řez přední vidlicí


## 11. DEMONTÁŽ HLAVY ŘÍZENÍ

Nejprve sejmeme horní kryt světlometu, řídítka, vyšroubujeme matice (# 41 a # 32) a sklepnutím uvolníme horní nosník. Speciálním nástrčkovým klíčem částečně vyšroubujeme matici, která přitlačuje misku ložiska. Vznikne nám přístup k mazání kuliček horního ložiska (obr. 52). Posuneme hřídel hlavy řízení dolů a můžeme namazati spodní ložisko (obr. 53).

Při úplné demontáži vidlice vyšroubujeme matici zcela, vytocíme plnicí šrouby (M 6) na horních částech vidlicových trubek, povolíme a vyjmeme šrouby, které stahuji spodní nosník. Vysuneme jednotlivě ramena vidlice a hřídel hlavy řízení. (Předchází ovšem demontáž předního kola a blatníku).




Obr. 51. Vyšroubování zátek vidlice




Obr. 52. Mazání kuliček v hlavě rámu


## 12. RÍDITKA — OTOCNÁ RUKOJET

Rídítka jsou vcelku a upevněna jsou dvěma třmeny, které jsou staženy čtyřmi šrouby a dvěma maticemi M 8 (# 14). K nim přísluší čtyři pružné podložky. Rídítka můžeme sejmout po uvolnění rámečku s parabolou (obr. 49) a po sejmuti horní části pláště světlometu (kap. 10), po povolení šroubů, které stahuji třmeny (obr. 54). Otočnou rukojet plynů stáhneme po vyšroubování zapuštěného šroubu otvorem v gumové rukojeti a zátce. Tuhost otáčení rukojeti seřídime šroubkem v objímce rukojeti (obr. 55).



Obr. 53. Mazání kuliček v hlavě rámu






Obr. 55. Seřízení otočné rukojeti

### 13. SEJMUTÍ SEDLA

Na levé straně, otvorem v krytu (obr. 56), povolíme šroub M 6. Zdvihneme přední část sedla a pohybem dopředu a vzadu sedlo sejmeme. Pod ním je pomocná schránka na rezervní duši a náhradní díly.



Obr. 56. Uvozování sedla

#### 14. DEMONTÁZ NÁDRŽE NA PALIVO

Odpojíme přívod paliva, vyjmeme spínací skřínkou (kap. 20) a odpojíme očíslované kabely. U předních záhytů nádrže vyšroubujeme dva šrouby M 8×10 (# 14) a u zadních záhytů průběžný šroub s maticí (# 14/12). Ke šroubům přísluší celkem tři pěrové podložky, které neopomineme při montáži podložit.

#### 15. SEJMUTÍ KRYTŮ

S pravé strany vyšroubujeme: matici (# 12) a průběžný šroub (# 14) zadního záhytu nádrže na palivo, šroub (# 10) u záhytu nožní brzdy a šroub M 4×8 ze záhytu u tandemové stupačky.

S levé strany vyšroubujeme: šroub (# 14) u záhytu stupačky přední a šroub M 4×8 na záhytu u tandemové stupačky.

Nyní vyšroubujeme dva šrouby M 4×8 na spojovacím švu za motorem a vyjmeme opatrně poloviny krytu.

## 16. DEMONTÁŽ ZADNÍHO PĚROVÁNÍ

Po vyšroubování šroubu M 8, upevňujících tlumič k rámu a kyvné vidlici, vyjmeme tlumič z rámu (obr. 57), a upneme tlumič do svéráku za spodní část jímky tlumiče. (V dalším popisu se odvoláme na obr. 58).

Na horním víku tlumiče (1) vyšroubujeme dva šrouby (3) s podložkami (4) a sejmeme horní kryt (7). Do oka víka (1) našroubujeme pomocný držák (závit M 8), anebo v nouzi si vypomůžeme vratidlem nebo šroubovákem, a nástrčkovým klíčem (# 10) vyšroubujeme matici (2). Táhlo tlumiče (5) zajistíme ocelovou jehlou v montážním otvoru Ø 3 mm a vyšroubujeme víko (1), pozn.: (u některých provedení je táhlo namísto mont. otvorem opatřeno výřezem pro klíč # 10). Jehlu (klíč) vyjmeme a sejmeme dolní chromovaný kryt (9), společně s podložkou (10) a pružinou (6). Speciálním hákovým klíčem z nářadí povolíme táhlo úplné (těleso tlumiče) nasazením klíče do spodního zářezu v tělese a vyšroubujeme jej společně s trubkou tlumiče (11). Několikrát zapumpováním vytlačíme z trubky (11) zbylou kapalinu z prostoru nad pístkem tlumiče.

Poznámka: Při porušeném těsnicím kroužku (8) proniká nám kapalina nahoru, záleuje táhlo (5) a vytéká pod horním chromovaným krytem na povrch tlumiče. Při výměně těsnicího kroužku rozšroubujeme hákovým klíčem těleso tlumiče a vyměníme vadný kroužek za nový (Ø 10/19 X 7). Pak obě poloviny tělesa opět sešroubujeme.

Z jímky (14) odstraníme všechnu kapalinu, vymejeme ji benzinem a varujeme se vniknutí nečistot do jímky.

V měrné nádobě namícháme 65 ccm tlumičové kapaliny z 39 ccm tlumičového oleje a 26 ccm petroleje (60 % tlumič. oleje + 40 % petrojele). Z tohoto množství nalejeme do jímky cca 40 ccm kapaliny. Zasuneme trubku (11) s tělesem tlumiče do jímky a rukou zašroubujeme. Nyní pumpujeme táhlem (5) tak dlouho, až při pohybu táhla vzhůru cítíme po celý zdvih stejnometrý odpor. Táhlo (5) necháme v horní poloze a znova těleso vyšroubujeme. Dolejeme zbytek kapaliny do jímky (14) a opět lehce zašroubujeme těleso (pouze na dva závity). Několikrát zapumpováním vytlačíme vzduch z tlumičního prostoru a teprve potom těleso pevně dotáhneme hákovým klíčem.

Překontrolujeme správnou funkci tlumiče — při tažení táhla vzhůru musíme po celý zdvih cítit stejnometrý odpor, při stlačení táhla dolů je odpor podstatně menší. Při prudkém pohybu táhla vzhůru musí tlumič prudce přibrzditi. Je-li tlumič v pořádku, nasuneme dolní kryt (9) s podložkou (10) a pružinou (6).


Do montážního otvoru v táhle (5) nasadíme jehlu (klíč) a pootočením táhla pomocí jehly (klíče) vyvedeme závit na horním konci táhla nad pružinu (6). Našroubujeme víko (1), řádně dotáhneme a pojistíme matici (2).

Nasadíme horní kryt (7) a přitáhneme dvěma šrouby (3), pod které neopomíneme vložit pružné podložky (4).

Tlumič nasadíme do rámu a pevně dotáhneme upevňovací šrouby M 8 (obr. 57).



Obr. 57. Povolení horního záchrnu tlumiče



Obr. 58. Řez zadním tlumičem

- 1. Víko úplné
- 2. Matka
- 3. Šroub M 5×5
- 4. Podložka ozubená
- 5. Táhlo úplné
- 6. Pružina
- 7. Kryt horní


- 8. Kroužek
- 9. Kryt dolní
- 10. Podložka
- 11. Trubka úplná
- 12. Zářez
- 13. Pružinka
- 14. Jimka úplná

Demontáž zadní kyvné vidlice předchází tyto operace:


Sejmout plechových krytů (kap. 15), tlumičů zadního pěrování (kap. 16), demontáž zadního kola (kap. 2), krytu řetězu (kap. 3), vyjmout zadního řetězového kola (kap. 4).

Potom vyšroubujeme na spodku trubky čepu zajišťovací šroub s maticí (obr. 60) a po levé straně rámu dvě matice (# 17) a uvolníme tak svorník, který vytlačíme na pravou stranu. Do čepu kyvné vidlice zašroubujeme stahovák a vytlačíme čep z uložení. Po vytažení čepu vyšroubujeme šroub (# 10), upevňující vnitřní blatník k rámu a po odtažení blatníku vzniklou mezerou vysuneme kyvnou vidlici (obr. 61).


1. Zadní vidlice
- 2 Pouzdro
3. Gumové těsnění
4. Svorník
5. Opěrka
6. Miska
- 7 Čep
8. Matica
9. Mazací hlavice
10. Pojistný šroub



Obr. 59. Řez uložením kyvné vidlice



Obr. 60. Zajišťovací šroub kyvné vidlice



Obr. 61. Vysunutí kyvné vidlice

#### 18. V Y J M U T I B A T E R I E

Otevřeme levou schránku klíčkem spínací skřínky. (Vsuneme klíček do zámku, zatlačíme knoflík mírným tlakem a po doražení pootočíme vpravo nebo vlevo. Značka, prolisovaný bod, je při otevřené schránce nahoru).

Vyjmeme pouzdro pojistky z držáku (obr. 28), tím odpojíme jeden kabel a druhý (uzemněn + pól) uvolníme po vyšroubování matice (# 10) a vysunuti tvarové podložky se šroubu uzemnění. Upevňovací pásek odklopíme dolů a baterii vyjmeme (obr. 62).

#### 19. D E M O N T A Z S P I N A C I S K Ř I N K Y

Spínací skřínku vyjmeme po vyšroubování tří šroubů M 4 a odpojení očíslovaných kabelů.

Odpojíme: přívod paliva, bowden plynů a spojky (v motoru), pohon rychloměru, kabel se svíčkou a kabely ze spínací skřínky.

Demontujeme: kryt řetězu (zadní kolo), plechové kryty, výfuky, pravé víko motoru, a palivovou nádrž.

Povolíme a vysuneme šrouby (# 14) na zády motoru vpředu i vzadu a motor vyjmeme.


## 21. SEJMUTÍ PRAVÉHO A LEVÉHO VÍKA MOTORU

Pravé víko sejmáme, potřebujeme-li seřidit spojku (úplné seřizování — část II. kap. 6) nebo zapalování.

Vyšroubujeme dva šrouby a víko sejmeme.

Levé víko sejmáme, potřebujeme-li demontovatí spojku (výměna lamel) nebo primární řetěz.

Vypustíme olej (obr. 15), povolíme stahovací šroub zasouvací a startovací páky, páku poklepem sesuneme s hřídelem, uvolníme 5 upevňovacích šroubů a víko sejmeme opatrným vypáčením dvěma šroubováky, které zasadíme do výřezů v přední a zadní části víka.



Obr. 62. Vyjmutí baterie

Příznaky poruchy	Zjištěná porucha	Odstranění
Má detonace (plst klepe)	<p>Motor je přehřát.</p> <p>Elektrody svíčky žavé, špatná svíčka (nevhodná tepelná hodnota).</p> <p>Mnoho karbonu v hlavě válce.</p> <p>Velký předstih.</p> <p>Tlumič výfuku zanesen. (Promáčknutá výfuková roura).</p>	<p>Nechat vychladnout a nejít na vysoké otáčky</p> <p>Svíčku vyměnit.</p> <p>Sejmout hlavu a karbon odstranit.</p> <p>Seřidit předstih.</p> <p>Tlumič sejmout, rozebrat a vyčistit, event. vyrovnat trubku.</p>
Vynechává pravidelné	<p>Správná jiskra</p> <p>Voda nebo olej v karburátoru. Do karburátoru dochází málo paliva.</p> <p>Občasné krátké spojení kabelu na válec nebo rám.</p> <p>Chudá směs.</p> <p>Špatně namíchaná směs paliva a oleje.</p>	<p>Karburátor vyčistit.</p> <p>Otevřít úplně palivový kohout (reserva), doplnit palivo do nádrže, prohlédnout přívodní potrubí, vyčistit vzduchový otvor ve víčku nádrže.</p> <p>Kabel obalit izolační páskou nebo nejlépe vyměnit.</p> <p>Vyčistit trysku — karburátor seřidit.</p> <p>Směs před nalitím do nádrže dobře promíchat.</p>
Vynechává	<p>Jiskra</p> <p>Nevhodná svíčka. Zaolejovaná svíčka. Velká vzdálenost elektrod svíčky.</p> <p>Znečištěné kontakty přerušovače.</p> <p>Opálené kontakty přerušovače. Špatně nastavené kontakty přerušovače.</p> <p>Vadný kondenzátor, motor jde jen na malé obrátky pravidelně a silné jiskření mezi kontakty přerušovače.</p> <p>Občasné krátké spojení kabelu na válec nebo rám.</p>	<p>Svíčku vyměnit.</p> <p>Svíčku vyjmout a očistit.</p> <p>Vzdálenost elektrod seřidit při hnuti vlnější na 0,5 mm.</p> <p>Kontakty očistit hadříkem namočeným v benzingu.</p> <p>Opilovat jemným plíničkem.</p> <p>Vzdálenost kontaktů seřidit na 0,4 mm.</p> <p>Vyměnit kondenzátor.</p> <p>Kabel omotat izolační páskou a nejlépe vyměnit.</p>

Příznaky poruchy		Zjištěná porucha	Odstranění
nebo motor se zastaví karburátor lze přepíavit	Motor má komprese Svíčka dává jiskru	Přehřátý motor.  Nedostatečné mazání.	Motor nechat vychladnout a udržovat jej v nízkých otáčkách. Dbát, aby olej byl vždy s palivem dobře promíšen, a to v poměru 1:24. Lanko vyměnit nebo seřidit.
Karburátor je v pořádku		Bowdenové lanko ke karburátoru je přetrženo nebo vyvleknuto.  Spatné těsnění mezi karburátorem a válcem.	Těsnění vyměnit nebo dotáhnout hrdlo.
Karburátor není v pořádku		Ucpaná tryska. Děravý plovák. Plovák visí. Plováková jehla neuzavírá.	Trysku vyjmout a vyčistit. Plovák zaletovat nebo vyměnit. Plovák uvolnit. Poškozenou jehlu nahradit novou nebo opravit.
Motor nemá dostatečný výkon (neteshne)	Trvale	Mnoho usazeného karbonu ve válci, hlavě, výfukových průchodech a tlumičích výfuku.  Částečně ucpány přívod paliva. Spatně seřízené zapalování.  Nesefřízený karburátor (špatná směs). Zaseknuté šoupátko karburátoru.  Ucpaný tlumič výfuku  Opotřebovaný vnitřek válce a píst.	Sejmout hlavu, válec, případně i výfukové potrubí a karbon odstranit.  Odmontovat potrubí a vyčistit. Seřidit vzdálenost doteků přerušovače a předstih.  Seřidit volný běh, polohu jehly a vyčistit čistič vzduchu.  Uvolnit šoupátko a seřidit, aby plně otvíralo.  Tlumiče výfuku rozebrat a usazený karbon odstranit.  Nový výbrus válce, nový píst a kroužky, zjistit opotřebení pístního ložiska atd. (odborná dílna).  Poloviny skříň oddělit, dotykové plochy očistit, nanést těsnící hmotu a pevně smontovat. Těsnění pod hrdlem karburátoru vyměnit.  Vyměnit.  Seřidit brzdy.
Chvilemi		Bowdenové lanko plynu vázne.  Přehřátý motor.  Vadná svíčka.	Lanko promazat, případně bowden vyměnit.  Motor nechat vychladnout a udržovat v nízkých otáčkách. Svíčku vyměnit.

Příznaky poruchy	Zjištěná porucha	Odstranění	
Karburačor neze přeplavit	V nádržce není palivo.  Palivový kohout v přívodovém potrubí je uzavřen nebo nedostatečně otevřen.  Ucpaný čistič paliva nad kohoutem.  Ucpané potrubí nebo sítko v karburačoru.  Ucpaný otvor ve vříku plnicího otvoru benzínové nádržky na palivo.	Přepustit palivo ze zásoby (stačí asi na 30 km) a co nejdříve nádrž palivem doplnit.  Palivový kohout otevřít.  Palivový kohout vyšroubovat a čistič vyčistit.  Potrubí sejmout a profouknout, karburačor vyjmout, trysku odmontovat a vyčistit.  Vzdušný otvor ve vříku vyčistit.	
Karburačor lze přeplavit	Na konci kabelu je jiskra	Zaolejovaná svíčka.  Porušená isolace svíčky.  Krátké spojení mezi elektrodami svíčky.  Velká vzdálenost elektrod svíčky.	Svíčku vyjmout a vyčistit.  Svíčku vyměnit.  Elektrody oddálit na vzdálenost asi 0,5 mm.  Elektrody přiblížit na vzdálenost asi 0,5 mm.
Svíčka nedává jiskru	Na konci kabelu není jiskra	Porušená zapalovač cívka.  Kontakty přerušovače nečisté.  Opálené kontakty přerušovače.  Vadné kontakty přerušovače.  Kabel zapalovače přetržen nebo uvolněn.  Spálená isolace kabelu.  Porušený kondensátor.  Porušená isolace vinutí statoru.  Voda v přerušovači.  Porušená bakelitová kabelová koncovka (botička).	Vyměnit zapalovač cívku.  Kontakty očistit hadíkem, smoseným v benzínu.  Zplňovat jemným plníčkem.  Kontakty nechat opravit nebo vyměnit.  Kabel vyměnit, příp. spojit a izolovat isolaci tkanicí, a co nejdříve nahradit novým.  Kabel omotat isolaci páskou a co nejdříve vyměnit.  Vyměnit za nový.  Dát opravit.  Vodu vyfouknout, opatrně vytřít nebo nechat vyschnout.  Vyměnit koncovku.
Motor nemá komprese	Svíčka dává jiskru	Zlomený pístní kroužek.  Zapečený pístní kroužek.  Těsnění pod svíčkou propouště.  Těsnění pod hlavou porušené.  Zadřený píst.	Sejmout kroužek s pístu a nahradit novým.  Sejmout kroužek, očistit a znova nasadit (ev. nahradit novým).  Těsnění nahradit novým.  Těsnění nahradit novým.  Rozebrat a opravit (odb. dílna).